

Приложение 3
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
МБУ ДО Центр «Эдельвейс»
№ 15.01/2/22-1от «15» января 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Центр «Эдельвейс»

152850, Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, пл. Свободы, д. 8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1,2		Размеры не соответствуют требованиям	О,К	Перепланировка возможна только при реконструкции здания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
					Отсутствуют информационные таблички о препятствиях		Установить информационные таблички о препятствиях	Текущий ремонт по мере финансирования
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	5-а, 6-а, 6-б, 7-б	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами, отсутствует пандус	К,О,С,Г,У		Технические решения невозможны – организация

									альтернативной формы обслуживания
3.3	Пандус (внутри здания)	нет							
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет							
3.5	Дверь	есть	1,2,3,4,8,10,12	3,4,6,7-а,8-б,11,12,13,14	Ширина не соответствует требованиям, нет информирующих обозначений помещений. Отсутствуют фиксаторы. Полотно двери не защищено противоударной полосой.	К,О,С,Г,У		Увеличение ширины проема технически невозможно. Оснащение информирующими обозначениями помещений, установка на дверях фиксаторов, противоударной полосы и устройств, задерживающих закрытие дверей.	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3,2,5,12,14,21,18,7	5,5-а,4,3,2,6-а,7,7-а,8-а,9,9-б,10,14,15	Не соответствует ширина путей эвакуации, отсутствуют пожаробезопасные зоны	все		Перепланировка возможна только при реконструкции здания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне		1,2	3	Размеры не соответствуют	О,К		Перепланировка возможна	Технические решения

					требованиям			только при реконструкции здания	я невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
					Отсутствуют информационные таблички о препятствиях			Установить информационные таблички о препятствиях	Текущий ремонт по мере финансирования
			-	-	-	-		Нет необходимости	Не требуется
			-	-	-	-		Нет необходимости	Не требуется
			-	-	-	-		Нет необходимости	Не требуется
			1,2,3,4,18,7,8,10		Ширина не соответствует требованиям, нет информирующих обозначений помещений. Отсутствуют фиксаторы. Полотно двери не защищено противобударной полосой.	К Г		Увеличение ширины проема технически невозможно. Оснащение информирующими обозначениями помещений, установка на дверях фиксаторов, противобударной полосы.	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
			3,2,18,7 4,2,18,7 18,7	3,4,6,8,11,12,13,14	Не соответствует ширина путей эвакуации, отсутствуют пожаробезоп	все		Перепланировка возможна только при реконструкции здания	Технические решения невозможны – органи

					асные зоны			зация альтер нативн ой формы обслуж ивания
			3,4	5- а,6- а, 7- а, 8- а	Отсутствуют звуковые и световые сигналы; пандус устройства, обеспечиваю щие задержку закрывания дверей			Технич еские решени я невозм ожны – органи зация альтер нативн ой формы обслуж ивания.
			5,12	6-б, 7- б,8- б,9- б	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами, отсутствует пандус, отсутствуют устройства, обеспечиваю щие задержку закрыванияд верей, отсутствуют информацио нные таблички.	К,О,С.Г.У	Установка устройства, задерживаю щих закрывание дверей	Технич еские решени я невозм ожны – органи зация альтер нативн ой формы обслуж ивания. Текущ ий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	1,2 1,2,3,4,18,7,8,10 3,2,18,7 4,2,18,7 18,7 1,2 1,2,3,4,18,7,8,10 3,2,18,7 4,2,18,7 18,7	2,3,4,5,6,7,8,9, 10,11,12,13,14,15	Текущий и капитальный ремонт по мере финансирования
	ДП-И (Г,О,И)		5-а, 6-а,7-а	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
	ДУ	5,12	6-б,7-б,8-б,9-б	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**