

**Приложение 2**  
к Акту обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ  
**МБУ ДО Центр «Эдельвейс»**  
№ 15.01/2/22-1 от «15» января 2021 г.

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**  
Наименование объекта, адрес

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования**  
**Центр «Эдельвейс»**  
**152850, Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, пл. Свободы, д. 8**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		Отсутствуют бортики на боковых краях, отсутствуют поручни	К, О, С		Устройство лестницы (нескользящее покрытие), установка поручней с двух сторон, замена покрытия, нанесение контрастной и рельефной маркировки ступеней.	Капитальный ремонт по мере выделения финансовых средств
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Пандус отсутствует	К		Устройство пандуса	Капитальный ремонт по мере выделения финансовых средств
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	3-а, 4-б, 5,7	Отсутствует контрастная полоса перед дверью, не оборудован звуковыми и	К, С, Г, О, У		Нанесение контрастной полосы перед дверью, изготовлени	Текущий ремонт по мере выделения

					световыми сигналами			е и установка табличек на языке Брайля и написание выпуклым шрифтом	ния финансовых средств
2.4	Дверь (входная)	есть	-	1, 3-а, 5-б	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами, имеются порожки; отсутствуют фиксаторы, противоударная полоса, ширина дверного проема не соответствует требованиям	К, С, Г, О, У		Установить световой и звуковой маяки, фиксаторы двери в положении «открыто/закрыто», оборудовать нижнюю часть дверного проема противоударной полосой. Увеличить ширину дверного проема технически невозможно	Капитальный ремонт по мере выделения финансовых средств в Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
2.5	Тамбур	есть	1	2	Размеры тамбура не соответствуют требованиям	К, О		Перепланировка возможна только при реконструкции здания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне		-		Отсутствуют бортики на боковых краях, отсутствуют	К, О, С		Устройство лестницы (нескользящее покрытие),	Капитальный ремонт по мере

					поручни; не оборудован звуковыми и световыми сигналами, имеются порожки			установка поручней с двух сторон, замена покрытия, нанесение контрастной и рельефной маркировки ступеней; изготовление и установка табличек на языке Брайля; установка светового и звукового маяков	выделение финансовых средств в
			-		Пандус отсутствует	К		Устройство пандуса	Капитальный ремонт по мере выделения финансовых средств в
			-		Отсутствует контрастная полоса перед дверью	С		Нанесение контрастной полосы перед дверью	Текущий ремонт по мере выделения финансовых средств в
			-		Отсутствуют фиксаторы, противоударная полоса, ширина дверного проема не соответствует требованиям	К, О		Установить фиксаторы двери в положении «открыто/закрыто», оборудовать нижнюю часть дверного	Капитальный ремонт по мере выделения финансовых средств

								проема противоудар ной полосой. Увеличить ширину дверного проема технически невозможно	В Технич еские решени я невозм ожны – органи зация альтер нативн ой формы обслуж ивания
			1	Размеры тамбура не соответствую т требованиям	К, О			Перепланир овка возможна только при реконструкц ии здания	Технич еские решени я невозм ожны – органи зация альтер нативн ой формы обслуж ивания

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	«ДУ»	1		Текущий и капитальный ремонт по мере выделения финансовых средств

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.