

Приложение 3
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
МБУ ДО Центр «Эдельвейс»
№ 15.01./2/22-2
от «15» января 2021 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Наименование объекта, адрес

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Центр «Эдельвейс»

152850, Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, ул. Советская, д. 14

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1,2 ,11		Размеры не соответствуют требованиям Отсутствуют информацион ные таблички о препятствиях	О,К	Перепланир овка возможна только при реконструкц ии здания Установить информацио нные таблички о препятствия х	Технич еские решени я невозм ожны – органи зация альтер нативн ой формы обслуж ивания Текущ ий ремонт по мере финанс ирован ия
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	Нет необходимо сти	Не требуе тся
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	Нет необходимо сти	Не требуе тся

3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-		Нет необходимости	Не требуется
3.5	Дверь	есть	1,3,5,4,7,8,9,10		Ширина не соответствует требованиям, нет информирующих обозначений помещений. Отсутствуют фиксаторы. Полотно двери не защищено противоударной полосой.	К Г		Увеличение ширины проема технически невозможно. Оснащение информирующими обозначениями помещений, установка на дверях фиксаторов, противоударной полосы.	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	8,11,1; 7,1; 4,5,2,3		Не соответствует ширина путей эвакуации, отсутствуют пожаробезопасные зоны	все		Перепланировка возможна только при реконструкции здания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ОБЩИЕ требования к зоне		1,2,11		Размеры не соответствуют требованиям Отсутствуют информационные таблички о препятствиях	О,К		Перепланировка возможна только при реконструкции здания Установить информационные таблички о препятствиях	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания Текущий ремонт

								по мере финансирования
			-	-	-	-	Нет необходимости	Не требуется
			-	-	-	-	Нет необходимости	Не требуется
			-	-	-	-	Нет необходимости	Не требуется
			1,3 ,5, 4,7 ,8, 9,1 0		Ширина не соответствует требованиям, нет информирующих обозначений помещений. Отсутствуют фиксаторы. Полотно двери не защищено противоударной полосой.	К Г	Увеличение ширины проема технически невозможно. Оснащение информирующими обозначениями помещений, установка на дверях фиксаторов, противоударной полосы.	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
			8,1 1,1 ,I; 7,1 ,I 4,5 ,2, 3		Не соответствует ширина путей эвакуации, отсутствуют пожаробезопасные зоны	все	Перепланировка возможна только при реконструкции здания	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта
		№ на плане	№ фото	

	ОСИ)			обследования ОСИ
Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	«ДУ»	1,2,11 1,3,5,4,7,8,9,10 8,11,1,1 7,1,1 4,5,2,3 1,2,11		Текущий и капитальный ремонт по мере финансирования

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**