

**Приложение 1**  
к Акту обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ  
**МБУ ДО Центр «Эдельвейс»**  
№ 15.01/2/22-2  
от «15» января 2021 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Наименование объекта, адрес

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования**

**Центр «Эдельвейс»**

**152850, Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, ул. Советская, д. 14**

№ п / п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1 . 1	Вход (входы) на территорию	есть	-		Не оборудованы доступными элементами информации об объекте. Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию.	С	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию.	Текущий ремонт по мере финансирования
1 . 2	Путь (пути) движения на территории	есть	-		Неровная асфальтовая дорожка, с трещинами, ширина менее 2 м, нет бордюра по краям пешеходных путей.	К, О, С	Обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установка информационных указателей на пути следования; бордюров по	Капитальный ремонт по мере финансирования

							краям пешеходных путей. Ремонт асфальта	
1 · 3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-		-	-
1 · 4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-		-	-
1 · 5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-		-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-		Не оборудованы доступными элементами информации об объекте. Отсутствует предупреждающая, тактильная разметка при входе на территорию, прилегающую к зданию.	С	Нанести предупреждающую, тактильную разметку при входе на территорию, прилегающую к зданию.	Текущий ремонт по мере финансирования
			-		Неровная асфальтовая дорожка, с трещинами, ширина менее 2 м, нет бордюра по краям пешеходных путей.	К, О, С	Обеспечение информационного сопровождения от входа на территорию, установка информационных указателей на пути следования; бордюров по краям пешеходных путей. Ремонт асфальта	Капитальный ремонт по мере финансирования

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ДУ»	-		Текущий и капитальный ремонт по мере финансирования

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (территория, прилегающая к зданию (участок)) оценено как доступно условно.**