

Приложение 2
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
МБУ ДО Центр «Эдельвейс»
№ 15.01/2/22-2
от «15» января 2021 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание
Наименование объекта, адрес

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр «Эдельвейс»
152850, Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, ул. Советская, д. 14**

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		Отсутствуют бортики на боковых краях, отсутствуют поручни	К, О, С	Устройство лестницы (нескользящее покрытие), установка поручней с двух сторон, замена покрытия, нанесение контрастной и рельефной маркировки ступеней.	Капитальный ремонт по мере выделения финансовых средств	
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		Пандус отсутствует	К	Устройство пандуса	Капитальный ремонт по мере выделения финансовых средств	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-		Отсутствует контрастная полоса перед дверью	С	Нанесение контрастной полосы перед дверью	Текущий ремонт по мере	

								выделе ния финанс овых средст в	
2.4	Дверь (входная)	ест ь	-		Отсутствуют фиксаторы, противоудар ная полоса, ширина дверного проема не соответстvue т требованиям	К, О		Установить фиксаторы двери в положении «открыто/за крыто», оборудовать нижнюю часть дверного проема противоудар ной полосой. Увеличить ширину дверного проема технически невозможно	Капита льный ремонт по мере выделе ния финанс овых средст в Технич еские решени я невозм ожны – органи зация альтер нативн ой формы обслуж ивания
2.5	Тамбур	ест ь	I		Размеры тамбура не соответстvue ют требованиям	К, О		Перепланир овка возможна только при реконструкц ии здания	Технич еские решени я невозм ожны – органи зация альтер нативн ой формы обслуж ивания
	ОБЩИЕ требования к зоне		-		Отсутствуют бортики на боковых краях, отсутствуют поручни	К, О, С		Устройство лестницы (нескользящ ее покрытие), установка поручней с	Капита льный ремонт по мере выделе ния

								двух сторон, замена покрытия, нанесение контрастной и рельефной маркировки ступеней.	финансовых средств в
				-	Пандус отсутствует	К		Устройство пандуса	Капитальный ремонт по мере выделения финансовых средств в
				-	Отсутствует контрастная полоса перед дверью	С		Нанесение контрастной полосы перед дверью	Текущий ремонт по мере выделения финансовых средств в
				-	Отсутствуют фиксаторы, противоударная полоса, ширина дверного проема не соответствует требованиям	К, О		Установить фиксаторы двери в положении «открыто/закрыто», оборудовать нижнюю часть дверного проема противоударной полосой. Увеличить ширину дверного проема технически невозможно	Капитальный ремонт по мере выделения финансовых средств в Технические решения невозможны – организация альтернативн

								ой формы обслуж ивания
			I	Размеры тамбура не соответству ют требованиям	К, О		Перепланир овка возможна только при реконструкц ии здания	Технич еские решени я невозм ожны – органи зация альтер нативн ой формы обслуж ивания

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	«ДУ»	I		Текущий и капитальный ремонт по мере выделения финансовых средств

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (вход в здание) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**