

Приложение 4 (1)
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
МБУ ДО Центр «Эдельвейс»
№ 15.01/2/22-1 от «15» января 2021г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Наименование объекта, адрес

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Центр «Эдельвейс»

152850, Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, пл. Свободы, д. 8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	3,4,18,4,9,10	5,7,9,9-а,10-а,10-б,11-б,12-б	Имеются пороги в дверных проемах. Дверные проемы, размеры кабинетов не соответствуют требованиям; не оборудована звуковыми и световыми сигналами, имеются порожки	К, О,С,Г,У	Устранение порогов при возможности. Расширение дверных проемов, кабинетов не возможно. Оборудовать звуковыми и световыми сигналами.	Текущий ремонт по мере финансирования. Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		3,4,18		Имеются пороги в дверных проемах. Дверные проемы, размеры кабинетов не соответствуют требованиям	К, О	Устранение порогов при возможности. Расширение дверных проемов, кабинетов не возможно.	Текущий ремонт по мере финансирования. Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
				9-а, 10-а	Отсутствуют звуковые и световые сигналы, имеются порожки	К,О,С,Г,У		Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
			4,9,10	10-Б,1 1-Б,1 2-Б	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами, имеются	К,О,С,Г,У	Оборудовать звуковыми и световыми сигналами	Индивидуальное решение с ТСР

					порожки				
--	--	--	--	--	---------	--	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С,Г)	3,4,18	5,7,9	Текущий ремонт по мере финансирования
	ДЧ-И (О,Г,У)		9-а, 10-а	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ДУ	4,9,10	10- 6,11- 6,12-6	Индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности структурно-функциональной зоны (зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.