

**Приложение 5**  
к Акту обследования  
объекта социальной инфраструктуры  
к паспорту доступности ОСИ  
**МБУ ДО Центр «Эдельвейс»**  
№ 15.01./2/22-2  
от «15» января 2021 г.

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Наименование объекта, адрес  
**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования**  
**Центр «Эдельвейс»**  
**152850, Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, ул. Советская, д. 14**

№ п / п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5 · 1	Туалетная комната	есть	9, 10		Имеются пороги в туалетные комнаты, отсутствуют краны рычажного и нажимного действия, не оборудована двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова; отсутствует аварийное освещение; отсутствуют поручни и опоры; отсутствуют крючки для одежды, костылей и т. п.	К; С; О; Г	Устранить пороги при входе в туалеты.  Устройство кнопки вызова.  Устройство аварийного освещения.  Устройство поручней и опор.  Устройство крючков для одежды, костылей и т. п..	Капитальный ремонт по мере финансирования

5 · 2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5 · 3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		9, 10		Имеются пороги в туалетные комнаты, отсутствуют краны рычажного и нажимного действия, не оборудована двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова; отсутствует аварийное освещение; отсутствуют поручни и опоры; отсутствуют крючки для одежды, костылей и т. п.	К; С; О; Г	Устранить пороги при входе в туалеты.  Устройство кнопки вызова.  Устройство аварийного освещения.  Устройство поручней и опор.  Устройство крючков для одежды, костылей и т. п..	Капитальный ремонт по мере финансирования

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	«ДУ»	9,10		Текущий и капитальный ремонт по мере финансирования

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (санитарно-гигиеническое помещение) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**