

Приложение 5
к Акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности ОСИ
МБУ ДО Центр «Эдельвейс»
№ 15.01/2/22-1 от «15» января 2021г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Наименование объекта, адрес
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Центр «Эдельвейс»
152850, Ярославская область, Пошехонский район, г. Пошехонье, пл. Свободы, д. 8

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	10, 11, 5, 20	11, 12, 13, 11-а, 12-а, 13-б, 14-б	Имеются пороги в туалетные комнаты, отсутствуют краны рычажного и нажимного действия, не оборудована двухсторонняя связь с диспетчерским пунктом или кнопка вызова; отсутствует аварийное освещение; отсутствуют поручни и опоры; отсутствуют крючки для одежды, костылей и т. п. Не оборудованы	К; С; О; Г;У	Устранить пороги при входе в туалеты. Устройство кнопки вызова. Устройство аварийного освещения. Устройство поручней и опор. Устройство крючков для одежды, костылей и т. п..	Капитальный ремонт по мере финансирования

					двусторонне й связью с диспетчером или дежурным. Технически не приспособле на для инвалидов.				
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		10, 11		Имеются пороги в туалетные комнаты, отсутствуют краны рычажного и нажимного действия, не оборудована двухсторонн я связь с диспетчерск им пунктом или кнопка вызова; отсутствует аварийное освещение; отсутствуют поручни и опоры; отсутствуют крючки для одежды, костылей и т. п.	К; С; О; Г	Устранить пороги при входе в туалеты. Устройство кнопки вызова. Устройство аварийного освещения. Устройство поручней и опор. Устройство крючков для одежды, костылей и т. п..	Капитал ьный ремонт по мере финанси рования	
			5	11-а, 12-а		К,С	Не оборудован звуковыми и световыми сигналами; технически не приспособлен для		

							инвалидов	
			20	13-б, 14-б		К,О,С,Г,У	Не оборудован двусторонней связью с диспетчером или дежурным; технически не приспособлен а туалетная комната.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	10,11		Текущий и капитальный ремонт по мере финансирования
		20	13-б, 14-б	Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
	ДЧ – И (О,Г,У)	5	11-а,12-а	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Состояние доступности структурно-функциональной зоны (санитарно-гигиеническое помещение) оценено как доступно условно, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями.**